




運転席ドア内張



運転席足元




運転席シート(破れ有り)



助手席ドア内張



助手席足元



助手席シート



キャビン天井



運転席マップライト点灯



バッテリー充電コード接続状況



助手席側前方収納



運転席側前方収納



患者室前方エアコン操作部（無線スピーカー穴有り）



患者室灯火類スイッチ



患者室運転席側前方シート



患者室運転席側前方上部収納



患者室運転席側中央収納



患者室運転席側後部収納



助手席側スライドシート内張



患者室助手席側シート



患者室助手席側後部シート



患者室助手席側後部シート内収納



運転席側車両外部作業灯点灯状況（助手席側も同様）



タイヤ残り目状況



助手席側スライドドア開放（バッテリー等収納）



ストレッチャー



ストレッチャー（担架離脱状態）

掲載している写真は、K S I 官公庁インターネットオークションの出品フォームに掲載している写真を含みます。

職員が撮影したものであり、傷の状態が判りにくく、色合いが実際の車両と異なる場合があります。

掲載している写真等に関してご質問等がある場合は下記連絡先までお問い合わせください。

【連絡先】

南越消防組合消防本部 警防課

TEL 0778-21-8875

FAX 0778-21-8880

メール nsk-keibou@city.echizen.lg.jp