

仕様書等に対する質問への回答書

件名：消防情報ネットワークサーバ構築賃貸借業務

1	<p>2 総則（5）旧機器の取扱いについて、「本事業の範囲で下取り」とありますが、引き取り査定額は決まっているのでしょうか？またその際に契約書等の種類のやり取りをすることは可能でしょうか。</p>	<p>引き取り査定額は決まっておりませんが、廃棄料等を含めての引き取りとさせていただきます。また引き取りの際に契約書等を交わすことは考えておりませんが、必要であれば別途対応いたします。</p>
2	<p>資料1（1）下記、VPN アクセスルータの参考例示品は、販売中止となります。後継機種を選定で良いでしょうか？ 本庁舎用 VPN アクセスルータ AT-AR4050S 各署所、役場用 VPN アクセスルータ AT-AR2050V</p>	<p>後継機種を選定で差し支えありません。</p>
3	<p>資料1（1）本部、中消防署フロアスイッチ HUB、管理用スイッチ HUB 記載の参考例示品「AT-x930-FL01-Z5」はスイッチではなく、x930 の機能拡張ライセンスとなります。 仕様に沿った製品を別途選定しお見積りで良いでしょうか？</p>	<p>ご指摘通り x930 の拡張ライセンスとなるので、仕様に沿った製品（AT-SH230-28GT-Z5）選定とさせていただきます。</p>
4	<p>資料1（1）上記の「AT-x930-FL01-Z5」について、センタースイッチ HUB（例示：AT-x930-28GTX-Z5）に必要な機能として、お見積が必要でしょうか？</p>	<p>上記3 参照。</p>
5	<p>資料1（1）エッジスイッチの参考例示品の型番末尾に「-Z5（5年間のセンドバック保守）」がありませんが、仕様【ハードウェア保守】に合わせ、-Z5 付の製品であると考えて良いでしょうか？</p>	<p>ご指摘通り-Z5 付（5年センドバック保守バンドル製品）としてください。</p>
6	<p>資料2（2）エ アプライアンスボックス製品のため、下記記載</p>	<p>当組合では現行、ネットワーク管理をサーバ室の A P C で行って</p>

	<p>の機能実現は困難と思われます。考慮しない（仕様から削除）でも良いでしょうか？</p> <p>ウ記載「サーバをリモートでマネジメント（リモート接続?）」 エ記載「既設サーバから複合機管理ソフトを移設すること」</p>	<p>いますが、それとは別に専用PCでリモート接続出来る環境を整えております。今回の仕様ではサーバ室のAPCを省き、リモートでサーバ接続出来る環境構築を考えています。つきましては、エ記載「既設サーバから複合機管理ソフトを移設すること」については、No.7 の下記記載事項が実現してあれば考慮しないで差し支えありません。</p>
7	<p>資料2（2）エ、資料3（3）イ（エ）にて、複合機管理ソフトに関する記載があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既設サーバから複合機ソフトを移設すること。 ・複合機管理ソフトをインストールし、データを移行すること。 <p>これは、両方にソフトを導入する必要があるのでしょうか？ または、どちらか（ファイルサーバ及び複合機サーバ?）のみで良いのでしょうか？</p>	<p>既設サーバから新たに構築するサーバ①、②どちらかに複合機管理ソフトを移設、データ移行することと理解してください。</p>
8	<p>資料3（3）イ（エ）ADサーバに複合機管理ソフトをインストール・同居させて問題ないでしょうか？</p> <p>複合機メーカーでは「単独サーバでの運用」を推奨、同居不可となっており、運用中問題発生した場合メーカーサポート外となるため、保守対象外となりますがよろしいでしょうか？</p>	<p>現行サーバも複合機管理ソフトを同居させており、運用には支障がないと考えております。</p>
9	<p>資料3（2）バックアップソフト（Acronis）が1年分ですが、記載の通りでしょうか？</p>	<p>5年の長期継続契約となりますので、ソフトウェアも5年分となります。</p>
10	<p>資料1 別図1～7 エッジスイッチ（16ポート、8ポート）について</p> <p>仕様書：16ポート6セット、8ポート23セットで計29セットに対</p>	<p>図面へのプロット抜け及び誤記載があり、16ポート6セット（本部2台、中署2台、東署及び南署各1台）、8ポート23セット（本部6台、中署2台、東署及び南署各4台、分署各2台、役場各1台、</p>

	<p>して、図面上のスイッチ HUB (★マーク) の合計は 27 となっております。これは、各 1 セットずつ保守予備品と考えてよいでしょうか？</p>	<p>予備機 1 台) 計 29 セットとなります。台数の増減はありません。回答書とともに、図面も修正しております。</p>
11	<p>資料 3 (1) ハードウェア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 100/1000/2.5G/5G/10GASE-T の LAN インターフェースを 4 個以上搭載していること。とありますが、NW 機器側で 100/1000/2.5G/5G/10GASE-T の全て満たす NIC がございません。こちらは 1000 の LAN インターフェース選定でもよろしいでしょうか。 	<p>1000 の LAN インターフェース選定で差し支えありません。</p>
12	<p>資料 3 (3) オ (ア) NAS となるため、WindowsServer2025Standard もしくは Microsoft Windows Server 2022Standard とはならない想定です。参考例示品の OS にあわせてもいいでしょうか。</p>	<p>参考例示品の OS にあわせてください。</p>
13	<p>資料 3 (3) 設定オ (ウ) WSUS サーバの環境調査のため、本項目は不要かと思われます。</p>	<p>「WSUS サーバ環境の調査を十分に行い」の文言については、既存サーバから新サーバへのデータ移行に支障がないようにという意味で理解してください。</p>
14	<p>昨今の世界情勢等の状況を踏まえ、弊社の責に帰せず納期遅延が発生する場合には対応及び納期について協議いただけますでしょうか。その際は指名停止等のペナルティは発生しないと理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書には納期が遅れる場合は別途協議としております。協議により合意した期間内であれば指名停止等のペナルティは発生しないと理解していただければ結構です。</p>

南越消防組合消防本部指令情報課

TEL : 0778-21-8888 E-Mail : nsk-tsushin@city.echizen.lg.jp