

区分番号 南越(車) 17-02 BD-I型消防ポンプ自動車 トヨタランドクルーザーベース(1)

平成9年2月初度登録



助手席側面



助手席側給水管



助手席側放水口周囲



運転席側放水口周囲



後部荷室内部



後部荷室内収納箱



センターコンソール周囲
(A Pモニター配線断線により自動揚水不能)



インストルメントパネル



助手席シート



後部座席シート下収納



天井内張り（後部座席側）



ドア内張り（運転席）



ドア内張り（助手席）



ドア内張り（助手席側後部）



ドア内張り（運転席側後部）



グリスコック（運転席側後部座席下）

掲載している写真は、ヤフーインターネットオークションの出品フォームに未掲載の写真です。

職員が撮影したものであり、傷の状態が判りにくかったり、色合いが実際の車両と異なる場合があります。

掲載している写真等に関してご質問等がある場合は下記連絡先までお問い合わせください。

南越消防組合消防本部 警防課

TEL 0778-21-8875

FAX 0778-21-8880

メール nsk-keibou@city.echizen.lg.jp